

UBICAZIONE	<i>Vico II° S. Satta n. 2 – 08027 Ollolai (NU)</i>		N° 1
PERIODO COSTRUZIONE	<i>1939</i>	TIPOLOGIA	<i>Unimmobiliare</i>
SUPERFICIE UTILE	<i>64 mq.</i>	VOLUME EDIFICATO	<i>313 mc.</i>
TIPO DI DEGRADO	<i>Igienico</i> <i>Estetico</i>	<i>Funzionale</i>	COSTO INDICATIVO INTERVENTO RESTAURO <i>€ 45.735,39</i>

INQUADRAMENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

